


Parking, priority in the classification of urban space & the mobility chain

Wim VAN DEN OUDENALDER NS Poort, business manager Parking









APELDOORN

Overzichtskaart



FACTS


Type 2 station


In-/Uitstappers (gem. werkdag 2007) 16.549 (#30) In-/Uitstappers (gem. werkdag 2009) 17.131 (#31)

In-/Uitsteppers 1999-2007 30% groei In-/Uitsteppers 2007-2015 40% groei

Voor-/Natransport (o.b.v. 2 jaar)

	Voor-	Natransport
Lopend	14%	41%
Fiets	41%	15%
Auto (b)	5%	0%
Auto (p)	9%	15%
BTM	31%	28%
(deel)taxi	1%	1%
N =	504	486







APELDOORN CENTRAAL - CENTRUMZIJDE

Gebruikerswaarde

VEILIG Safety

Verkeersveiligheid Gebied is verkeersveilig ingericht. Ruimte en voorrang voor de voetgangers



onderhouden, erg verzorgd, geen zwerfafval. Verlichting

Er zijn verlichtingsmasten aanwezig. Wand fietsenstalling heeft kunstverlichting.

BEREIKBAAR How to get there



Bereikbaarheid Goed bereikbaar voor bus en fietser.



Inbedding in omgeving Een centrale route vanuit de stad loopt via een loper naar het station. Kunstwerk dient als landmark.

Vindbaarheid stationsentree Stationsgebouw functioneert ñ niet als hoofdentree.

Accessiblility TOEGANKELIJK



BRUSSELS 2011

next**station**

Toegankelijkheid Zeer toegankelijk voor alle gebruikers.

Orientatle + Oriëntatie op verschillende functies. + Meerdere niveau's, onderling goed zichtbear - zicht op fietsenstalling verborgen.

March 17-18







APELDOORN - CENTRUMZIJDE

Belevingswaarde

IDENTITEIT Identity



1

Materialisatie + goed gedetailleerd + mooie materialen + specifiek ontwerp + eenheid gehele stationsplein



Cultuurhistorische betekenis + lokale bomen + stationsgebouw

sociale veiligheid Safety

Diversiteit voorsieningen + enkele winkels bij ingang en grenzend aan laaggelegen plein - mogelijkheden nog onbenut, ruimtes stean leeg.

in Overzichteilijkheid zeer overzichteilijk door heldere indeling en doorkijken nær diverse niveau's.

> Interactie met plint + aantal functies aanwezig in

de plint, gescheiden door weg. - weinig interactie - blinde gevel met kunst bij

24uurs-beleving Voelt beetje verlaten, met name laaggelegen plein

Sociale ogen Woningen gesitueerd aan Isaggelegen plein



COMFORT Comfort



nextstation

BRUSSELS 2011

-0

Klimaat bescherming Wachtruimtes bij bus aanwezig.

Landschap Bomen sterk aanwezig op plein en busplein.

Meubilair Zitgelegenheid op Isaggelegen plein en bij de bussen. Gebruik van trap bij kiosk. Meubilair niet geheel aan de grootste stromen geplaatst.

March 17-18

